



**USAID | УКРАЇНА**

ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Посилення контролю за туберкульозом в Україні

# Обробка забруднених відходів та утилізація відходів

# Перед видаленням відходів необхідно повірити:

- Зазнали ці об'єкти або матеріали **ефективної деконтамінації** або дезінфекції з допомогою належних процедур?
- Якщо ні, упаковані вони в закритий контейнер або мішок для негайног знищення на місці шляхом спалювання або автоклавування?
- Пов'язано видалення деконтамінованого матеріалу з додатковими потенційними небезпеками або ризиками, біологічними або іншими, для тих, хто виробляє процедуру видалення або може вступити в контакт з об'єктами або матеріалами поза лабораторії?

# **Деконтамінація**

## **Стерилізація**

Використання фізичної або хімічної процедури для руйнування життєдіяльності мікробів, включаючи спори ( $1 \times 10^6$ )

## **Дезінфекція**

Використання фізичної або хімічної процедури для практично повного знищення усіх відомих мікроорганізмів ( $1 \times 10^3$ )

# Стійкість до дезінфекції

Чутливість



- вірус, в оболонці
- бактерії та грибки
- вірус не в оболонці, грибкові спори
- **mycobacteria**
- спори бактерій
- пріони

Стійкість

# Деконтамінація

## Методы

- Теплові
  - Вологий пар – автоклав
  - Сухий – сухо жарова піч
  - Спалювання
- Хімічні
  - Рівні дезінфекції - високого, середнього або низького рівня
- Радіаційні – УФО – повітря, поверхні

# Автоклавування - вплив насиченою парою під тиском

1. Режим автоклавування (час, температура, тиск)
2. Журнал обліку роботи автоклава
3. Контрольні тести:
  - термічний контроль
  - хімічний
  - біологічний

# **АВТОКЛАВ – можливі протоколи**

- Твердий матеріал для стерилізації:

121°C, 20 х.

- Рідкий матеріал для стерилізації :

121°C, 15 хв.

- Матеріал для знешкодження:

132°C, 60 хв.

# Рекомендації щодо завантаження автоклава

- Використовувати тільки відповідні контейнери.
- Відпрацьовані культури складайте в контейнер глибиною не більше 40 див.
- Залишайте велику зону простору біля кожного контейнера.
- Ніколи не закривайте контейнери.
- При автоклавуванні закритих контейнерів, додайте воду для отримання пари.

Для стерилізації розчинів або скляних предметів (чистих матеріалів), а також для обеззараживання інфекційного матеріалу використовуйте окремі автоклави

# Зразки автоклавів



# ЖУРНАЛ контролю роботи стерилізаторів повітряного, парового (автоклаву)

# Спалювання

Необхідно:

- температурний контроль,
- камера первинного спалювання – не  $<800^{\circ}\text{C}$
- Камера вторинного спалювання - не  $<1000^{\circ}\text{C}$

# Важливо пам'ятати!

- При спалюванні відходів необхідно суворо дотримуватися правил охорони навколошнього середовища! (ДСП 201-97 «Санітарні правила охорони атмосферного повітря»)
- Піч (джерело викидів в атмосферу) повинна мати дозвіл органів Мінекології на викид забруднюючих речовин в атмосферу

# **Дезінфекція хімічна** – здатність дезінфікуючих засобів знищувати мікроорганізми

Враховувати:

- Вид мікроорганізмів
- Використовуються концентрацій деззасобів
- Тривалості контакту
- Присутність органічних речовин

# Дезінфектанти

- Дезінфектанти це хімічні речовини або їх суміші, які використовуються для знищення мікроорганізмів
- Дезінфікуючі засоби, як правило, використовуються для поверхонь або неживих предметів.
- Дезінфікуючі засоби можуть бути використані для попереднього знезараження перед автоклавуванням .

# Дезінфікуючі засоби

- Фенольні сполуки.
- Гипохлоріди.
- Спирти.
- Альдегіди.

Можна використовувати будь який дезінфікучий засіб, що зареєстрований в Україні!

# Дезінфікуючі засоби

Суворо дотримуватися умови:

1. Придбання
2. Зберігання
3. Приготування
4. Використання

# Хімічна небезпека

- Спирти - легкозаймисті: уникайте полум'я
- Фенол викликає корозію:
  - уникайте прямого контакту зі шкірою чи слизовими оболонками;
  - обмежте вплив фенольних випарів.

## **Видалення відходів**

В установі має бути договір зі спеціалізованою фірмою на видалення лабораторних та інших відходів